# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number :

60-111221

(43) Date of publication of application: 17.06.1985

(51) Int. CI.

G02F 1/13 GO9F 9/00

(21) Application number: 58-218340

(71) Applicant : NIPPON DENSO CO LTD

(22) Date of filing: 19.11.1983 (72) Inventor: SUZUKI MASANORI

SAKAIDA ATSUSHI SHIBATA TADAHIKO TAKUMI MITSUTOSHI


YAMAMOTO NORIO

(54) METHOD AND DEVICE FOR CHARGING LIQUID CRYSTAL

(57) Abstract:

PURPOSE: To shorten a necessary charging time which is about 90min conventionally to about 4min by dripping liquid crystal on a glass plate, sticking the other glass plate, and discharging air.

CONSTITUTION: A necessary amount plus 10W20% of liquid crystal 4 is dripped quantitatively on a lower soda glass plate 1a at a set position inside an adhesive 1c at atmospheric pressure from above. An upper soda glass plate 1b is inserted into a lower jig 2 and then orientation film patterns of both glass plates 1a and 1b are matched with each other automatically. They are put in a vacuum chamber 5, which is evacuated, so that the two soda glass plates 1a and 1b curve around the layer of the adhesive 1c as a fulcrum as shown in a figure. The gap at the center part of the soda glass plates 1a and 1b becomes



large, so the liquid crystal 4 moves to the adhesive 1c by surface tension and the air 6 in the gap gathers in the center of the soda glass plates 1a and 1b. The pressure in the vacuum chamber 5 is returned to the atmospheric pressure. When a loaded roller 7 is rolled on the top surface of the soda glass plates 1a and 1b to apply pressure, the air 6 in the glass substrate 1 moves to one open side 1d and is discharged.

### @日本国特許厅(jP)

印符許出願公開

### ◎ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-111221

@Int Cl.4

識別記号

厅内整理番号

@公開 昭和60年(1985)6月17日

G 02 F G 09 F 1/13 9/00

101

7448-2H 6731-5C

未請求 発明の数 2 (全5頁) **笨**查請求

69発明の名称 液晶充填方法および装置

> ②特 顧 昭58-218340

顧 昭58(1983)11月19日 ⇔出

正 德 72条 明 木 明 考 坂 井 田 赘 資 砂発 彦 刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電芸株式会社内

田 ②発 眀 者 崇 忠

划谷市昭和町1丁目1番地 日本電裝株式会社内 . 刈谷市昭和町1丁目1番地

日本電芸株式会社内

眀 美 光 侒 母発 書 (72)<del>2</del> 明 考 本 典 4

刈谷市昭和町1丁目1番地 刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電芸株式会社内 刈谷市昭和町1丁目1番地

日本電芸株式会社内

日本電裝株式会社 创出 騏

弁理士 後藤 砂代

思思

1発明の名称

液晶充填方法なよび速度

2 特許請求の範囲

(1)接 雅 材 が 魯 布 して あり か つ 所 墓 の 配 向 膜 パ ヶ ーンを有するガラス板を閲定位置決めする工程と 、 前記 ガラス 板 の上 面 に 定量 した 液晶を 大 気 中 で 悪下する工程と、 その上から 所蓋の配向膜パター ンを有する他方のガラス板をパメーンを合せて重 ねる工程と、前記両ガラス板が接着するように前 記尚ガラス板の一辺を除く局縁に荷重を印加して ガラス系板を得る工程と、前記ガラス基板の一辺 を除く 恩縁に 有度を印かしたがら、 該ガラス 番板 の空隙内のエフを真空を用いて集合させる工程と 、一辺を除く馬縁に荷重が印加された前記ガラス 基板を中央部分をしどくように加圧することによ り前記空額内のニアを抜く工程とを行たうととを 特徴とする粧品元塩万年。

・(2) 一辺を除く思縁に荷重が印加された前記ガラ ス器板を、大気中で、中央部分をしてくように丼 加圧することにより前配空版内のエアを抜くこと を特徴とする第1項記載の液晶充填方法。

(3) 一辺を除く農験に荷重が印加された前記ガラ ス素板を、真空中で、中央部分をしどくように加 圧することにより前記空ぼ内のエアを抜くことを 特徴とする第1項記覧の商品充填方法。

(4) 2 校以上のガラス板を接着してなるガラス基 板の空線に液晶を充填する姿置において、液晶を 定量機下<del>する上下対可能さ</del>液晶機下手段を備え、 接触材を付着せしめたガラス板を固定位置決めす る下治具における窓ガラス板の上面に、前記征品 施下手段<del>の下髪</del>により祇晶を定抵無下し、<del>前に在</del> <del>非治するのと動作には</del> 助記ガラス板の上に他 のガラス板をバターン合せをして震ね合せてガラ ス芸板を構成し、前記下治典とともに前記ガラス 基板の一辺を除く 愚縁に荷重を印加する上治具を 姓せるととを可能にするステーションと、前記ガ ラス基板を前記両番具ととも何収答する其空チャ ンパであって、蔵チャンパ内を真空にする真空ポ ンプに接続され、かつ前記ガラス芸板の中央をし

海腊·哈 (8-111221 (2)

とくように加圧するニア兹を手段、及び前記其空 チャンパを大気に開放する開放手段を備えるステーシ・ンとを具備するととを特徴とする展晶充填 毎型。

(5) 削記下治異が、断菌ニ字形をたすとともに、その内部に突定を仮えてかり、かつ削に上治異が、断菌角状をなすとともに、その内部に耐能突にとこれて加記ガラス基板の前記一辺を除くる体にで重を印加する内部突定を備えることを特徴とする第4項記載の液晶光英変層。

(G) 前記ニナ抜き手段が、シリングにより 磁動されるローラよりたるととを特徴とする無 4 項記粧の液晶充填質量。

(7) 前 記 ニ 7 抜 き 手 段 が、 シリンタ に よ り 懇 助 さ れるへ ら 形状の ニ 7 抜 き 部 材 で ある こ と を 特 役 と する 第 4 項 記 姓 の 独 晶 充 収 器 優。

#### 3 発明の詳細を説明

本発明は、商品元英方法及び元英語圏に関し、 国に詳しくは商品表示幾子部品であるガラス蓋板 の環紀な空隙(8~10〃)に海晶を元英する無品 の充気方法及び充填装をに関する。

従来、液晶表示素子に底晶を充填するのは、チ ヤンパ内にガラス蓋板を挿入し、チャンパ内を其 空排気するととによって行たわれていた。 即ち、 チャンパ内を真空遊気することにより、例えば2 枚のソーダガラス板を張り合せたガラス薔薇の微 細 左空隙内 を真空排気 し、次 にこの 其空 排気され たガラス蓋板を在晶中に入れ、チャンパ内を大気 **庄に戻すことにより、チャンパ内とガラス基板内** の圧力差で液晶をガラス基板内に充填 している。 しかしたから、液晶の充填の進行に従って、ガラ ス芸板内の真空度が悪くなり、チャンパ内とガラ 、ス基板内との圧力差が小さくたり、無晶の充虫選 皮が遅くたる。特に大きたガラス薔薇、例えば 300m×150m 程度の大きさのガラス 薔薇の場合 には充填時間が約90分もかかるという大きな問題 があった。

本差明は、かかる従来技術の問題を排除し、例 えば商品表示第子のガラス基板の環稿を空版に、 依晶を高速で充気する方法及び細胞を提供すると

とを目的とする。

パであって、エア抜き手段を備えるととを主要点 とする磁晶充填装置が提供される。

以下本発明の一笑旋例について第1 図に基づき、元気方法を説明する。

男1 図(A) に示す工程では 2 枚のソーダガラス板 18.10を接触させる接着材1C、例えばエポキシ的 脂等をスクリーン印刷で靈布したととろの、図示 したい所墨の配向限パターンを特つ下ソーダガラ ス板1mを、突起2mを育する断面コ字状の下胎具2 に固定位置決めする。 さらに、下ソーダガラス板 ~20 ]5. の上から必要量ブラス10. %差度の液晶くを接着 材1cの内側の袋是位置に大気中で定量器下する。 その後、呕ぶしてないスペーサが整而してあり配 向竪パメーンが設けてある。 上ソーダガラス板1D を下治具 2 内に挿入することにより、 両ガラス板| 12、10の配向膜パターンが自動的に合う。次に、 下治具 2 に嵌合させるととにより、上治具 3 の内 部突尼3m位下治具2の突定2mに相対し、かつ接册 材 10履部分を持える。 との時点では庶晶もとニア

5 とが進芒している。

なる、上治其3は振着材1cに所定荷重がかかるよ うに両がラス板15、10の局線に荷直を印加するク エイトも乗ねている。次に、第1図(0)に示す工程 では第1 図回図示工程の状態のソーダガラス板15 , 10と治鼻 2、 3を真空チャンパ 5 内に挿入し、 其些俳気するとソーダガラス板12、1D内と、其空 チャンパ5内の真空皮は真空チャンパ5内の方が 良い為、 2 枚のソーダガラス板12,10は接着材1c 層を支点に図の如く常曲する。ソーダガラス板18 , 17の中央部の空隙が大になる為、液晶4位表面 張力により接意材1c側へ移動し、空原内のニテ 6 はソーダガラス板12、1Dの中央に築せる。次に、 第1図(D) に示す工程では真空チャンパ 5 内を大気 圧に戻す。ニナ6ば中央部にわずか残るものもち る。従って、次の第1図回に示す工程では例えば 天然ゴム等で製作したコーラフに荷蓋をかけてソ ーダガラス板12,ibの上面を転動させしどくよう に加圧すると、両ガラス板18、10とりなるガラス 差板1中のエア6が開放した一辺1位の万へ移動し、

ニァ抜きがてきる。

次に、上記元法を実施する充実ででの既になる。 では、上記元法を実施する。これで第2000年では明立のでは明立のでは明立のでは明立のでは明立のでは明立のでは、2、3を実施する。なりに、治異のでは、3を実践け、5にのでは、2、3を実践け、5にのでは、2、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にのでは、5にので

前記シリング12を上昇燃位置さて上げると、ローラフによりソーダガラス版10に荷重が加わると、 内 となっている。ローラフはスプリング14により 荷産が加わり、揺動部材15に取り付けてあり、 リング16にて認動する。このシリング16は異で サンバ5に取り付けてあり、シリングシャンパ5に取り付けてあり、シリングシャンで とは 0-1 ング17で真空シールしてある。 真空 ポンプ18 が真空 記官19にて 接続でき あり、さらに真空チャンパ5 内を大気観放

大気器放弃20がチャンパ5に取り付けてある。

上記の構成にたる作動について一例としてソー ダ ガ ラ ス 莅 サ イ ズ 3 0 0 ≈×1 5 0 ≈ を 使 尾 し た 場 合 について説明する。まず、其空チャンパ5の至10 を図示してないシリンダで水平位置まで開く。 蒼 10の上側に下治具2を位置決めして難せ、下ソー ダガラス板22を下治其2内にセットする。次に、 シリンダ9を下鮮させて、下ソーダガラス板1&上 面上り約5mの位置まで、液晶定差弁8のソズル を下降させ、必要液晶量約 0.3ccプラス10 %の無晶 4 を確下する。端下後シリング9を上昇させ、上 ソーダガラス板15を下台兵2に挿入し、上台兵3 を嵌合させる。上た異3の薫並は5~10をとし、 とれらの治異2、3を真空チャンパ5内の気け治 真江内に位置法めセットする。至10を閉にして、 真些ポンプ18を選転して真空チャンパ5内を真空 にする。との時の其空長はキ~10<sup>-2</sup>TO:r程度が果 い。其空チャンパ5内を其空にするととにより、 接着材 10を支点としてソーダガラス数率、1D が高 . 曲し、液晶4位接層部10方向に移動し、ニア6位

ソーダガラス12,10の中央部に築さる。たな、渋 疳材1c № の空隙 は約10 μ 差皮である為、 液晶 4 は 表面張力により接着材1c層側に移動する。 そして 、ニナ 6 はソーダガラス板12、10の中央部に集ま る。真空ポンプ18を停止させて、大気開放弁20を 期にすると、肩曲していたソーダガラス板1&; 1 D は平塩にたる。との状態でもエアもは中央部に一 節残包している。そして、シリンダ12を上昇端さ て移動させると、治其2.3内のソーダガラス板 l D面にローライが接触し、ローライにより、ソー グガラス板1D面に 0.3 ~ 1 な程度の荷配がかかる 。次に、シリンダ16を5型⇒以下の速度で前進さ せしどくように加圧すると、ソーダガラス板18. j.D内のニア6は一辺1c側に移動し、ニア6弦をが 完了する。との後輩10を勝き、治具2、3を取り 出し、さらにガラス芸板1を治具2、3から抜き 出して、ガラス基板1に20~50号の荷蔵をかけて 然反循環炉に入れ、接着初10を硬化させるとガラ ス基板1の空筒は8~10ヶにするととができる。 ソーダガラス在12.1Dセットから紙晶 4 注入、エ

毎問昭 (N-111221 (4)

76弦を、治異2、3取り出しまで約4分で製造 するととができた。

たお、上記一気症例では其空チャンパ5内でニア6をソーグがラス版1&、1b中央部に集め、真空チャンパ5内を大気開放してから、ローファによりガラス 芸板1内のエア6を抜いたが、其空中でローテアを転動させてエア6を抜いても同様の効果が得られる。

さらに、ニア 6 抜き手数として、ローラ 7 を使用した一架 施例で説明 したが、 本発明は へ 5 形状 Lのエア抜き部材を使用しても良い。また、上記一 実施例ではソーダガラスを用いているが、その他 の鉛ガラス、ほう徒酸ガラスでも良い。

 化が可能になった。更に、洗法の高品流流が方法では在品階や中にガラス基板を挿入する為が行った表面の外局に必要型の約50%増の液晶が行って、その付済した液晶をムきとっていたため、高価を液晶が無駄に使用されていたが、本発明ではにで必要量の液晶しか流下したい為、製品コストも安くできるという優れた効果が待られる。

更に、本発明装置は上記の徹底を育するから、 上記の本発明方法を良好に実施することができる とともに、核反が合理的かつ腐落であるたどの低 れた効果がある。

#### 4 図面の簡単を説明

第1図は本発明の方法を説明するための斜視図、第2図は本発明方法を実施する妥協の断面図である。

18-上ソーダガラス板、10-下ソーダガラス板、10-振電板、1-ガラス磁板、2-下治具、28- 突起、3-上治具、38-内部突起、4-液晶、5- 英空チャンパ、6-ニア、7-ローラ、8- 祇品定流量弁、9-シリンダ、12、16-シリンダ、

18-兵空ポンプ。

代理人弁理士 後庭:

作 新 原 全 由 会 士

## 持開昭60-111221(5)

